



## DESCRIPCIÓN:

**Barniz de Acabado decorativo base agua para la Madera Interior. Transparente y con acabado Mate. Producto blanquecino con acabado incoloro.**

## USO RECOMENDADO:

- Buen mojado y aplicación de la madera. Ausencia de pegajosidad. Tono natural.
- En la protección y embellecimiento de superficies de madera interiores.
- Aspecto natural de la madera.

## DATOS TÉCNICOS:

Acabado:	Liso, incoloro y MATE.
Color:	Incoloro, transparente.
Rendimiento :	De 10 a 12 m <sup>2</sup> / L / mano. Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
Densidad:	1,030 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	170 ± 10 s Copa Ford n <sup>º</sup> 4 a 20°C.
Materia no volátil:	30 ± 5 % en peso.
Secado al tacto:	30 min a 23°C y 60% HR.
Repintable:	Después de 24 horas a 23°C y 60% HR.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.  
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

## ENVASES:

250 mL	750 mL	4L
--------	--------	----

## ÚTILES:



### Brocha y Rodillo:

Aplicar el producto tal y como se suministra.

### Pistola:

Rebajar 0-10% con **Agua potable**.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada. Lijar la madera con lija de grano fino, papel n<sup>º</sup> 150-180, en el sentido de las vetas. Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.

### Maderas sucias.- Pulir y limpiar.

Tratar previamente para una mejor protección con el **BJ-003 FONDO TAPAPOROS AL AGUA**; sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera.

**Madera ya aplicada.**- En maderas viejas eliminar posibles barnices anteriores mal adheridos y desconchados, limpiar y cepillar para quitar partes no adheridas, lijarse con papel de lija para obtener una superficie lisa y limpia.

**Maderas exóticas.**- Aplicación directa, salvo en maderas grasas: Roble, cedro rojo o iroko. En estos casos la protección no puede impedir la salida de taninos propios de la madera que puedan dejar manchas en la superficie de la misma.

Remover bien el bote antes de aplicar. La temperatura ideal de aplicación es entre 10 y 25°C.

**Atención:** El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco.

Aplicar en 2 capas con brocha, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).

Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa.

Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. Limpieza del material con Agua.